Автор: Артур Скальский © Babr24.com СТРАНА, ИРКУТСК 1886 10.10.2001, 20:59 202

Землетрясение в Иркутске

Сегодня, 10 октября, в 10.55 по местному времени в Иркутске произошло землетрясение, которое специалисты Института земной коры оценивают на 5-6 балла. Эпицентр его - в районе дельты реки Селенги (ближе к заливу Провал), координаты землетрясения: 52.4 и 106.5.

Установлено, что в эпицентре толчки достигали 7,3 баллов. По словам директора ИЗК Евгения Склярова, толчки такой силы вряд ли повторятся, может быть серия микро-землетрясений, практически неощутимых для людей. По имеющейся информации, жертв и разрушений в Иркутске нет. Однако, неизвестно, как отозвалось "сотрясение земной тверди" у наших бурятских соседей, к которым эпицентр гораздо ближе. В Еланцах землетрясение ощущалось на 4 балла.

Как сообщили специалисты ИЗК, чтобы составить точную картину землетрясения, необходимо получить сведения с 23-х сейсмостанций, расположенных вокруг Байкала (Чита, Бурятия, Иркутская область). Только после этого можно будет делать какие-то выводы о природе землетрясения.

По последней информации, из-за землетрясения на Иркутской ГЭС повредилась одна фаза трансформатора напряжения на 220 кВ, и случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании. Так как эта аппаратура предназначена для питания цепей управления, произошла потеря напряжения в ряде управляющих систем, и от сети автоматически был отключены блок № 2 Иркутской ГЭС и линия связи 220 кВ между ГЭС и Ново-Иркутской ТЭЦ. К нарушению питания потребителей эти повреждения не привели, так как нагрузку приняли другие генераторы энергосистемы. В результате замыкания в открытом распределительном устройстве возник пожар, на место прибыл персонал, произвел необходимые отключения оборудования от напряжения и приступил к тушению пожара. Прибывшие затем пожарные службы ликвидировали возгорание полностью. После были приняты меры по восстановлению работы станции.

Уже начались восстановительные работы, найдено резервное оборудование и идет подготовка к его монтажу. В течение нескольких дней на ГЭС будет работать комиссия, которая прояснит причину поломки. Но уже сегодня можно предположить, что, скорее всего, причиной послужило землетрясение, повредившее оборудование, проработавшее более 45 лет.

Автор: Артур Скальский © Babr24.com СТРАНА, ИРКУТСК 1886 10.10.2001, 20:59 202
URL: https://babr24.com/?ADE=71173 Bytes: 2173 / 2173 Версия для печати Скачать PDF

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- *Телеграм*
- *Джем*
- *ВКонтакте*
- *Одноклассники*

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта