

На борту А321 выявили «нехарактерные звуки»

При расшифровке бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета А321, выявлены «нехарактерные звуки».

В Египте расшифровали первые данные с «черных ящиков» разбившегося лайнера А321. Известно, что экипаж самолета не сообщал о каких-либо неполадках и не подавал сигнала SOS перед тем, как борт исчез с радаров. Кроме того, судя по информации бортовых самописцев, корпус лайнера не подвергался внешнему воздействию.

Однако эксперты обратили внимание на тот факт, что к моменту исчезновения А321 с экранов радаров, на записи переговоров пилотов присутствуют «нехарактерные для штатного полета звуки». Судя по записи, чрезвычайная ситуация на борту стала неожиданностью для экипажа.

«Из записи разговоров летного экипажа с диспетчерами следует, что ситуация на борту за четыре минуты до исчезновения самолета с радаров оставалась штатной. Экипаж вел обычные переговоры с диспетчерами, ничего не указывало на неполадки на борту, экипаж о них также не сообщал», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Каире.

Между тем, официальный Египет говорит о том, что выводы о причинах трагедии делать пока что преждевременно. Расшифровка

«черных ящиков» А321 займет от одной до четырех недель и будет зависеть от состояния бортовых самописцев – об этом заявил официальный представитель египетского правительства Хусам аль-Кавиш.



Индийский художник Сударстан Патнайк создал из песка скульптуру, посвященную жертвам катастрофы

После того, как появится полный доклад о ситуации на борту в момент катастрофы, эксперты смогут сделать обоснованное заключение о причинах крушения аэробуса A321.

Напомним, 31 октября самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте.

По данным диспетчеров, через 21 минуту полета лайнер набрал высоту 10 210 метров и скорость 748 километров в час. Однако уже через минуту самолет «упал» до 8 649 метров, а его скорость резко снизилась – до 172 километров в час.

На 22-ой минуте полета (в 7:13 по московскому времени) приборы лайнера перестали подавать данные о параметрах полета, а метка самолета исчезла с диспетчерских радаров.

На борту Airbus A321 находилось 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не выжил.

Источник фото: vk.com

Автор: Фрося Бурлакова
© Babr24.com
РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ
👁 10436 03.11.2015, 19:36 🔄 1110
URL: <https://babr24.com/?ADE=140031>

Bytes: 3003 / 2317 Версия для печати Скачать PDF



👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Фрося Бурлакова**, журналист.

На сайте опубликовано **3223** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)