


Автор: Анастасия Соловьёва ● 35567 17.06.2020, 09:59 © Babr24

РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, БУРЯТИЯ

Нарушения на нефтебазе в Новом Уояне могут стать причиной трагедии

На Новоуоянском нефтескладе, принадлежащем золотодобывающему предприятию ООО «Артель старателей «Сининда-1», обнаружены грубые нарушения правил эксплуатации опасного производственного объекта.

Об этом сообщили сами работники предприятия. Они рассказали о несоблюдении организацией правил промышленной безопасности нефтебазы и склада нефтепродуктов. В частности, грубо нарушаются требования, соблюдение которых позволяет обеспечить безопасность на предприятии, предупредить аварии и несчастные случаи.



Так, выяснилось, что на Новоуоянском нефтескладе не утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, а также не заключен договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-спасательным формированием.



На площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктовотсутствуют датчики довзрывных концентраций в резервуарах, а в паспорта резервуаров записи о проведении ремонтов, зачисток и сведения о диагностировании вносятся несвоевременно.

Работники нефтесклада сообщили и о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства в

области хранения и утилизации опасных отходов.

По словам сотрудников организации, на нефтебазе допускается загрязнение нефтепродуктами участков грунта.


На промышленной территории, не покрытой искусственным водонепроницаемым покрытием, без соблюдения правил СанПиНа, складируются и хранятся опасные отходы - отработанные моторные масла и другие технические жидкости.

Емкости для хранения горюче-смазочных материалов сгнили, из-за чего токсичные жидкости вытекают в почву.

Как рассказали работники «Сининды-1», отработанное масло, при его замене в автомобилях, сливается прямо на землю.

В нарушении правил пожарной безопасности общие коридоры ужасно захламлены. Хотя о пожарной безопасности стоит задуматься в первую очередь, ведь на кадрах видно, что электропроводка в зданиях в

плачевном состоянии.



Как рассказали очевидцы, питьевая вода здесь вовсе отсутствует, а о горячей воде приходится только мечтать. Также здание кишит клопами и крысами.



По словам работников артели старателей «Сининда-1», руководителю золотодобывающего предприятия Алексею Жигуну безразличны состояние жилого здания нефтебазы и условия проживания работников.

Складывается впечатление, что руководству все равно не только на условия проживания, но и в целом на

жизни работников. Ведь такие грубые нарушения правил промышленной безопасности нефтебазы рано или поздно могут стать причиной трагедии.



Автор: Анастасия Соловьёва © Ваbr24 РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, БУРЯТИЯ
● 35567 17.06.2020, 09:59 ₺ 2485

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии: bur.babr@gmail.com

Автор текста: **Анастасия Соловьёва**.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь Телеграм: @bur24_link_bot эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова Телеграм: @irk24_link_bot эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская Телеграм: @kras24_link_bot эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская Телеграм: @nsk24_link_bot эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин Телеграм: @tomsk24_link_bot эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор" Телеграм: @babrobot_bot эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта