

Автор: Артур Скальский © http://auto.obzor.ru/ АВТО-МОТО, МИР № 2061 23.01.2002, 18:59 ₺ 250

Ужесточаются правила прохождения техосмотра автомобилей

Новые правила прохождения процедуры технического осмотра автомобилей были введены в России с первого января 2002 года. Как сообщает "Газета", всего в новом ГОСТе, утвержденном приказом МВД N528 от 18 мая 2001 года, содержится 104 нововведения, среди которых как уточняющие положения, так и принципиально новые моменты, которые могут затруднить прохождения этой процедуры многим автовладельцам.

Отметим некоторые новые требования при прохождении техосмотра. Во-первых, теперь представители ГИБДД обязаны проверять целостность систем рабочих жидкостей. То есть, они должны удостовериться, что из под капота автомобиля не капают масло или тормозная жидкость. Работники поста инструментального контроля будут проверять также герметичность систем вентиляции картера двигателя. Также проверке подлежат автоматический регулятор тормозных сил, АБС, и эффективность ручника. У тормозной системы исключили понятие "время срабатывания", а оставили "удельную тормозную силу". Но теперь для новых и подержанных автомобилей установлен общий коэффициент неравномерности. Изменились и значения допустимых поперечных отклонений от курса при торможении в нормативных условиях - эта величина не должна превышать 0.7 метра, против 1,25 метра раньше.

Немного изменились в лучшую сторону требования к рулевому управлению - теперь предельные значения суммарного люфта могут устанавливаться автопроизводителями, а если информация об этом отсутствует, то суммарный люфт не должен превышать 10 градусов.

Требования ГОСТа, касающиеся прозрачности стекол, остались прежними: коэффициент прозрачности лобового стекла должен быть не менее 75 процентов, передних боковых - 70 процентов, а остальных - 60 процентов.

Однако, как отмечает "Газета", сейчас многие пункты ТО не имеют возможности проверять автомобили по новым требованиям ГОСТа - не хватает диагностического оборудования. Потребуется также дополнительное обучение сотрудников ГИБДД.

По опросу, проведенному журналистом "Газеты", в настоящее время большинство московских станций техобслуживания не имеют никакого представления о новых требованиях.

Автор: Артур Скальский © http://auto.obzor.ru/ ABTO-MOTO, MИР № 2061 23.01.2002, 18:59 № 250 URL: https://babr24.com/?ADE=73030 Bytes: 2081 / 2081 Версия для печати

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра: newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь Телеграм: @bur24_link_bot эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова Телеграм: @irk24_link_bot эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская Телеграм: @kras24_link_bot эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская Телеграм: @nsk24_link_bot эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин Телеграм: @tomsk24_link_bot эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор" Телеграм: @babrobot_bot эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта